

マイクロコントローラ技術情報

技術通知 78K0 統合デバッグ ID78K0-QB バージョンアップのお知らせ				発行番号	ZMT-F35-11-0004号	1/1
				発行日	2011年4月19日	
				発行部門	ルネサス エレクトロニクス株式会社 MCU事業本部 ソフトウェア統括部 MCUツール技術部 	
文書分類		使用制限事項	○ バージョンアップ		ドキュメント誤記訂正 (正誤表)	その他
関連資料	ID78K0-QB Ver. 3.10 統合デバッグ 操作編 資料番号: U19611JJ1V0UM00 (第1版)					

1. 対象製品 および バージョン

対象製品名	概 要	旧バージョン	新バージョン
ID78K0-QB	IECUBE, MINICUBE, MINICUBE2 用 78K0 統合デバッグ	V3.20以下	V3.21

2. バージョンアップ内容

ID78K0-QB V3.20からV3.21での変更点を以下に示します。詳細につきましては「78K0 統合デバッグ ID78K0-QB 使用制限事項の件」(文書番号: ZMT-F35-11-0003)をご覧ください。

・制限事項の修正

No.	制限事項修正点	該当製品
92	Main Clock設定が"System" 8.00MHz, 16.00MHz時の制限	MINICUBE2
93	サブクロック動作時のブレークに関する制限	共通
95	78K0/1x2の16ビット・タイマX0/X1コンペア・レジスタ0-3設定制限	MINICUBE2

※共通・・・IECUBE, MINICUBE, MINICUBE2 全てに該当する項目

3. バージョンアップ方法について

下記弊社 WEB サイトから最新版のID78K0-QBをダウンロードすることができます。

ダウンロード後のインストールについては、同 WEB サイトに掲載されている添付資料をご覧ください。

日本語版 : <http://www2.renesas.com/micro/ja/ods/>

→[バージョンアップ・サービス]をクリック

英語版 : <http://www2.renesas.com/micro/en/ods/>

→[Version-up Service]をクリック

4. バージョンアップ開始時期

2011年4月26日から弊社WEBサイトのバージョンアップ・サービスでバージョンアップ品のダウンロードが可能になる予定です。この日程につきましては、多少前後する可能性がありますのでご了承ください。