

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753  
 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A784A/J	Rev.	第1版
題名	SH7785 HSPI 電気的特性タイミング規定の訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7785 グループ	対象ロット等	関連資料	SH7785 ハードウェアマニュアル Rev.1.00 2009年9月18日 (RJJ09B0285-0100)	
		全ロット			

SH7785 の HSPI 電気的特性タイミング規定についてマニュアルの訂正があります。

【訂正内容】

ハードウェアマニュアル 32.3.12 HSPI モジュール信号タイミング (関連資料 p32-48、図 32.50)

下図において、円で囲った網掛け部分のタイミングが訂正となります。

また、HSPI\_TX の条件に誤記がありましたので合わせて訂正します(取り消し線部分が削除、網掛け部分が追加/訂正)。




図 32.50 HSPI データ出力/入力タイミング

以上